

CRESTEREA PERFORMANCELOR SI FIABILITATII IMPRIMANTELOR 3D

UDREA Mihai Catalin ,PITIU Andrei Dumitru,CONSTANTIN Oana Alexandra,COTESCU Adrian Petrisor

Facultatea: IMST, Specializarea: MUSP, Anul de studii: 1

Conducător științific: Prof. Dr. Ing Dan PRODAN

REZUMAT:In cadrul acestei lucrari autorii au propus si realizat imbunatatirea imprimantelor 3D prin separarea zonelor de temperatura inalta de cele in care materialul este la temperatura mediului.Modificarile au fost realizate de catre autori pe o imprimanta 3D de tip CTC DIY.

1.Introducere

Imprimantele 3D sunt masini de lucru CNC de tip Gantry cu masa deplasabila care, spre deosebire de masinile-unelte, lucreaza cu adaugire de material (plastice).O imprimanta 3D este o masina de lucru capabila de a crea obiecte fizice sub control computerizat. Ca si masinile-unelte de tip Gantry, imprimantele 3D actioneaza, de regula, pe 3 axe.

2.Principiul de lucru

Principiul de functionare al capului de lucru al imprimantei este urmatorul:materialul este impins in duza de topire care are diametrul de intrare $D=1,75$ mm cu o forta F , in zona in care este aplicata forta materialul este inca solid, apoi urmeaza o zona intermediara in care materialul are o consistenta mixta urmand sa intre in stare lichida datorita temperaturii ridicate a rezistentei fiind dupa impins prin duza cu diametrul $d=0,4$ mm., ca in figura 1.




Fig.1
Principiul de functionare al capului de lucru

Materialul de lucru este un fir din material plastic (PLA). Acest material este solid în zona de impingere, lichid (fluid vascos) în zona de depunere și o stare intermediară (mixt) între cele două.

Modul în care se realizează impingerea firului și depunerea acestuia se realizează conform modelului matematic de mai jos:

$$c = \frac{2\pi D_R}{Z} = \frac{\pi D_R}{z} \quad (1)$$

$$x = c \left(\frac{P}{d} \right)^2 \quad (2)$$

$$p_1 = \frac{2T}{D_R \pi D^3} = \frac{8T}{\pi D_R D^3} \quad (3)$$

$$p_2 = p_1 \left(\frac{E}{d} \right)^2 \quad (4)$$

In relatiile 1-4 s-a notat: c- cursa minima a firului (pasul de lucru), D_R -diametrul rolei de lucru, Z-numarul de pasi /rotatie la nivelul motorului pas cu pas,x- lungimea firului extrudat la un pas (la 180°C),D-diametrul firului la 20°C(1.75mm), d-diametrul duzei (0.4mm), p_1 -presiunea dezvoltata de catre forta de apasare "F" in firul COMPLET solid, p_2 -presiunea de iesire a firului topit (COMPLET la 180°C),T-cuplul dezvoltat de catre motorul de avans.

Capul de lucru al imprimantei originale sete prezentat in figura 2.




Fig.2
Capul de lucru original

In figura 2 s-a notat: 1-rezistenta si traductor de temperatura,2-extruder din material plastic(motor + role),3-radiator si cooler.

Firul de lucru este antrenat ca in figura 3.




Fig.3

Antrenarea capului de lucru

Se observa ca zona de antrenare si aceea de incalzire sunt foarte apropiate. Distributia temperaturilor in acest caz este prezentata in figura 4.





Fig.4

Distributia temperaturii la capul original

In figura 4 s-a notat: 1-duza Φ 0.4,2-bloc incalzire(Al),3-rezistenta,4-tub ghidare,5-tub Teflon,6-cooler,7-extruder,8-traductor temperatura,9-filament,F-forta de apasare

Autorii propun separarea celor doua zone astfel incat apasarea sa se realizeze cu fir solid.

Pentru aceasta s-au procurat componentele cap de incalzire cu radiator si un ventilator adaptabil, prezentate in figura 5.



a.Cap de incalzire



b.Ventilator

Fig.5

In figura 5 s-a notat: 1-sistem de incalzire,2-radiator,3- element ghidare filament.

Sistemul de antrenare original, prezentat in figura 2 este construit din material plastic(izolator termic). Sistemul de antrenare nou, prezentat in figura 6 este realizat din aluminiu si otel, ceea ce permite o mai buna racire naturala.



Fig.6

Sistem de antrenare metalic.

In acest caz se poate considera ca sistemul de extrudere este 100% metalic si separat de zona calda prin radiator-cooler, distributia temperaturilor fiind aceea prezentata in figura 7.




Fig.7

In figura 7 s-a notat: 1-duza Ø 0.4,2-bloc incalzire(Al),3-rezistenta,4-tub ghidare,5-tub Teflon,6-cooler,7-extruder,8-traductor temperatura,9-filament,10-radiator, F-forta de apasare

3. Realizari experimentale

In figura 8 sunt prezentate fazele de realizare a noului cap de lucru.




Fig.8

In acest caz separarea zonelor de lucru este reala. Antrenarea se face in intregime in zona in care firul este solid complet iar racirea se face imediat in vecinatatea zonei de incalzire.

4.Concluzii

Prin separarea zonelor de presare si de incalzire se asigura o depunere uniforma a materialului, cu viteza si presiune constanta. De asemenea se elimina posibilitatea de infundare a duzei.

Eventualele inetreventi la duza sau la rezistenta de incalzire se face fara a mai fi necesara demontarea sistemului de antrenare.

Bibliografie

- [1] JANE BIRD, Exploring the 3D printing opportunity. The Financial Times. Retrieved 2012-08-30
- [2] GIBSON I., ROSEN D. W., STUCKER B., Additive Manufacturing Technologies - Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing, Publisher: Springer, New York, 2010
- [3][Aubrey L. Woern, Joshua M. Pearce,Distributed Manufacturing of Flexible Products: Technical Feasibility and Economic Viability ,Technologies](#)2017, 5(4), 71;